


Tausch des FI in der Zappi (V2.0) Wallbox

1. Öffnen sie die Zappi
2. Schieben das Leistungsschütz nach unten um es von der Hutschiene abzuheben



3. Ziehen sie den defekten FI aus den Sockeln
4. Ersetzen sie den defekten FI durch den neuen FI
Achten sie dabei auf den **weißen** Pfeil auf der großen Platine und dem FI
5. Setzen Sie den neuen FI Pfeil auf Pfeil wieder ein. Setzen sie das Schütz wieder auf die Hutschiene. Fertig

