

Achtung Anleitung beachten

- Austausch des Schütz
- Zappi auf den neusten Softwarestand bringen
- Werksreset durchführen
- Neukonfiguration der Zappi
- Ladeversuch starten

**Für technische Unterstützung stehen wir Ihnen
gerne unter +49 221 84644555 zur Verfügung**